



Tamura

LA02P021S03

Številka dela: LA02P021S03

Proizvajalec / znamka: Tamura

Opis izdelka: SENSOR

Podatkovni listi:

- [1.LA02P021S03.pdf](#)
- [2.LA02P021S03.pdf](#)

Status RoHS:  Skladen brez svinca / RoHS

Stanje zalog: 8433 pcs stock

Iz ladje: Hong Kong

Način pošiljanja: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ZAHTEVA ZA PONUDBO](#)

Slika je lahko reprezentativna. Oglejte si specifikacije za podrobnosti izdelka.













Specifikacije LA02P021S03

ŠTEVILKA DELA	LA02P021S03
PROIZVAJALEC	Tamura
OPIS	SENSOR
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Skladen brez svinca / RoHS
KOLIČINA NA VOLJO	8433 pcs
PODATKOVNI LIST	1.LA02P021S03.pdf 2.LA02P021S03.pdf
NAPETOST - OSKRBA	2.97 V ~ 3.63 V
SERIJA	LA02P
TIP SENZORJA	Hall Effect, Open Loop
OBČUTLJIVOST	62.5mV/A
ODZIVNI ČAS	1µs
POLARIZACIJA	Bidirectional
PAKIRANJE	Bulk
PAKET / PRIMER	Module
IZHOD	Ratiometric, Voltage
DRUGA IMENA	9-LA02P021S03ZY MT7415
DELOVNA TEMPERATURA	-40°C ~ 100°C
ŠTEVILO KANALOV	1
TIP MONTAŽE	Through Hole
LINEARNOST	±1%
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
POGOSTOST	DC ~ 300kHz
ZA MERJENJE	AC/DC
NATANČEN OPIS	Current Sensor 21A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
TOK - SUPPLY (MAX)	10mA
TRENTNI - ZAZNAVANJE	21A
NATANČNOST	±1%

Sorodne oznake

Tamura LA02P021S03	LA02P021S03 Distributer	LA02P021S03 Dobavitelj
Cena LA02P021S03	Slike LA02P021S03	Slika LA02P021S03
LA02P021S03 PDF Datasheet	LA02P021S03 Prenesi podatkovni list	LA02P021S03 Datasheet
Zaloga LA02P021S03	Kupi LA02P021S03	Kupi Tamura LA02P021S03
Tamura LA02P021S03	Tamura Dobavitelj	Distributer Tamura
Tamura LA02P021S03		

Podobni izdelki

 <p>LA02P054S03 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P054S05 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P035S03 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01M041S05 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 7112 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P170S05 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P035S05 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P046S05 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P035S05 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P085S03 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P054S05 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P085S05 Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>