



TDK Corporation

HHM1907B1

Številka dela:

HHM1907B1

Proizvajalec / znamka:

TDK Corporation

Opis izdelka

BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402

Podatkovni listi:

[HHM1907B1.pdf](#)

Status RoHS

Skladen brez svinca / RoHS

Stanje zalog

307944 pcs stock

Iz ladje

Hong Kong

Način pošiljanja

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ZAHTEVA ZA PONUDBO

Slika je lahko reprezentativna. Oglejte si specifikacije za podrobnosti izdelka.

Specifikacije HHM1907B1

ŠTEVILKA DELA	HHM1907B1
PROIZVAJALEC	TDK Corporation
OPIS	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Skladen brez svinca / RoHS
KOLIČINA NA VOLJO	307944 pcs
PODATKOVNI LIST	HHM1907B1.pdf
SERIJA	-
POVRATNA IZGUBA (MIN)	10dB
RAZLIKA V FAZI	180° ±10°
PAKIRANJE	Original-Reel®
PAKET / PRIMER	0402 (1005 Metric)
DRUGA IMENA	445-15673-6
TIP MONTAŽE	Surface Mount
RAVEN OBČUTLIVOSTI NA VLAGO (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
IZGUBA VSTAVKA (MAKS.)	0.8dB
IMPEDANCA - NEURAVNOTEŽENA / URAVNOTEŽENA	50 / 50 Ohm
FREKVENČNI RAZPON	4.9GHz ~ 5.95GHz
NATANČEN OPIS	RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 50 Ohm 0402 (1005 Metric)

Sorodne oznake

TDK Corporation HHM1907B1	HHM1907B1 Distributer	HHM1907B1 Dobavitelj
Cena HHM1907B1	Slike HHM1907B1	Slika HHM1907B1
HHM1907B1 PDF Datasheet	HHM1907B1 Prenesi podatkovni list	HHM1907B1 Datasheet
Zaloga HHM1907B1	Kupi HHM1907B1	Kupi TDK Corporation HHM1907B1
TDK Corporation HHM1907B1	TDK Corporation Dobavitelj	Distributer TDK Corporation
TDK Corporation HHM1907B1		

Podobni izdelki

<p>HHM2202SA2 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: RF DIR COUPLER 1.71-1.79GHZ 0603 Na zalogi: 4048 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1902B1 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Na zalogi: 290984 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1904C1 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Na zalogi: 47142 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1932A2 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Na zalogi: 1054239 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1918A2 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 Na zalogi: 1190924 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1927A4 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 1.805-2.17GHZ 50/100 0402 Na zalogi: 319228 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1917A5 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Na zalogi: 335006 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1946A1 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 Na zalogi: 62622 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1903A4 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Na zalogi: 314972 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1906A1 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Na zalogi: 3696 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1903A1 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Na zalogi: 212246 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1904A1 Proizvajalci: TDK Corporation Opis: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Na zalogi: 58057 pcs</p> <p>RFQ</p>