




Honeywell
Honeywell Sensing and
Productivity Solutions



Slika je lahko reprezentativna. Oglejte si specifikacije za podrobnosti izdelka.

060-1426-02

Številka dela:	060-1426-02
Proizvajalec / znamka:	Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Opis izdelka	SENSOR FORCE LOAD CELL 2.2LBS
Podatkovni listi:	 060-1426-02.pdf
Status RoHS	 Skladen brez svinca / RoHS
Stanje zalog	130 pcs stock
Iz ladje	Hong Kong
Način pošiljanja	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ZAHTEVA ZA PONUDBO













Specifikacije 060-1426-02

ŠTEVILKA DELA	060-1426-02
PROIZVAJALEC	Honeywell Sensing and Productivity Solutions
OPIS	SENSOR FORCE LOAD CELL 2.2LBS
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Skladen brez svinca / RoHS
KOLIČINA NA VOLJO	130 pcs
PODATKOVNI LIST	 060-1426-02.pdf
NAPETOST - OSKRBA	5V
SERIJA	Model 31
TIP SENZORJA	Load Cell
IZHOD	Voltage
DRUGA IMENA	480-6079 AL311AR,1A,2U,6AM,15C
DELOVNA TEMPERATURA	-54°C to 121°C
OPERATIVNA SILA	1kgf (2.2lbs)
RAVEN OBČUTLJIVOSTI NA VLAGO (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
NATANČEN OPIS	Load Cell Force Sensor 1kgf (2.2lbs)
TIP AKTUATORJA	Diaphragm
SLOG / VELIKOST AKTUATORJA	Stud, 6-32 UNC

Sorodne oznake

Honeywell Sensing and Productivity Solutions 060-1426-02	060-1426-02 Distributer	060-1426-02 Dobavitelj
Cena 060-1426-02	Slike 060-1426-02	Slika 060-1426-02
060-1426-02 PDF Datasheet	060-1426-02 Prenesi podatkovni list	060-1426-02 Datasheet
Zaloga 060-1426-02	Kupi 060-1426-02	Kupi Honeywell Sensing and Productivity Solutions 060-1426-02
Honeywell Sensing and Productivity Solutions 060-1426-02	Honeywell Sensing and Productivity Solutions Dobavitelj	Distributer Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Honeywell Sensing and Productivity Solutions 060-1426-02	HONEYWELL 060-1426-02	Honeywell Sensing and Control EMEA 060-1426-02
Honeywell Sensing and Productivity Solutions T&M 060-1426-02		

Podobni izdelki

 <p>060-0761-29TJG Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: PRESSURE TRANSDUCER 1000 PSIG Na zalogi: 6511 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>060-0603-68 Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: MATING CONNECTOR WITH CABLE Na zalogi: 588 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>060-1430-06 Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: SENSOR FORCE LOAD CELL 100LBS Na zalogi: 100 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>060-1432-07 Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: SENSOR FORCE LOAD CELL 1000LBS Na zalogi: 99 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>060-0603-17 Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: MATING CONNECTOR WITH CABLE Na zalogi: 517 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>060-1430-05 Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: SENSOR FORCE LOAD CELL 50LBS Na zalogi: 121 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>060-0708-10TJG Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: PRESSURE TRANSDUCER 100 PSIG Na zalogi: 133 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>060-1426-04 Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: SENSOR FORCE LOAD CELL 10LBS Na zalogi: 108 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>060-0708-18TJG Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: PRESSURE TRANSDUCER 500 PSIG Na zalogi: 126 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>060-1432-04 Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: SENSOR FORCE LOAD CELL 250LBS Na zalogi: 122 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>060-1430-04 Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: SENSOR FORCE LOAD CELL 25LBS Na zalogi: 130 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>060-0603-12 Proizvajalci: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: MATING CONNECTOR WITH CABLE Na zalogi: 655 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 Zanesljivo Distributer elektronskih komponent

E-naslov: Info@infinity-electronic.com

Naslov: 17F, komercialna stavba Gaylord, 114-118 cesta Lockhart, Wan Chai, Hong Kong

