



Tamura

## LA01P085S05

Številka dela:

LA01P085S05

Proizvajalec / znamka:

Tamura

Opis izdelka

SENSOR

Podatkovni listi:

[1.LA01P085S05.pdf](#)  
[2.LA01P085S05.pdf](#)

Status RoHS

 Skladen brez svinca / RoHS

Stanje zalog

7438 pcs stock

Iz ladje

Hong Kong

Način pošiljanja

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ZAHTEVA ZA PONUDBO](#)

Slika je lahko reprezentativna. Oglejte si specifikacije za podrobnosti izdelka.













### Specifikacije LA01P085S05

ŠTEVILKA DELA	LA01P085S05
PROIZVAJALEC	Tamura
OPIS	SENSOR
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Skladen brez svinca / RoHS
KOLIČINA NA VOLJO	7438 pcs
PODATKOVNI LIST	<a href="#">1.LA01P085S05.pdf</a> <a href="#">2.LA01P085S05.pdf</a>
NAPETOST - OSKRBA	4.5 V ~ 5.5 V
SERIJA	LA01P
TIP SENZORJA	Hall Effect, Open Loop
OBČUTLJIVOST	25mV/A
ODZIVNI ČAS	1µs
POLARIZACIJA	Bidirectional
PAKIRANJE	Bulk
PAKET / PRIMER	Module
IZHOD	Ratiometric, Voltage
DRUGA IMENA	9-LA01P085S05ZY MT7413
DELOVNA TEMPERATURA	-40°C ~ 90°C
ŠTEVILO KANALOV	1
TIP MONTAŽE	Through Hole
LINEARNOST	±1%
STATUS SVOBODNEGA STATUSA / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
POGOSTOST	DC ~ 400kHz
ZA MERJENJE	AC/DC
NATANČEN OPIS	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
TOK - SUPPLY (MAX)	10mA
TRENTNI - ZAZNAVANJE	85A
NATANČNOST	±1%

### Sorodne oznake

Tamura LA01P085S05	LA01P085S05 Distributer	LA01P085S05 Dobavitelj
Cena LA01P085S05	Slike LA01P085S05	Slika LA01P085S05
LA01P085S05 PDF Datasheet	LA01P085S05 Prenesi podatkovni list	LA01P085S05 Datasheet
Zaloga LA01P085S05	Kupi LA01P085S05	Kupi Tamura LA01P085S05
Tamura LA01P085S05	Tamura Dobavitelj	Distributer Tamura
Tamura LA01P085S05		

### Podobni izdelki

 <p><b>LA01P046S05</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 6605 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LA02P054S03</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 6509 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>LA01P035S05</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 7069 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LA02P021S03</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 8433 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>LA02P085S03</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 6260 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LA03P021S05</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 8061 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>LA01M041S05</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 7112 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LA02P035S03</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 8292 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>LA01P170S05</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 4602 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LA01P054S05</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 8000 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>LA01M032S05</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 7127 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>LA01M035S05</b> Proizvajalci: Tamura Opis: SENSOR Na zalogi: 8381 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>